






Sensore di movimento Zigbee
Zigbee movement sensor
Détecteur de mouvement Zigbee
Zigbee Bewegungssensor
Sensor de movimiento Zigbee
Sensor de movimiento Zigbee
Senzor de mișcare Zigbee



GWA1511A



ITALIANO

- La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con l'adozione delle istruzioni di sicurezza e di utilizzo; pertanto, è necessario conservarle. Assicurarsi che queste istruzioni siano ricevute dall'installatore e dall'utente finale.
- Questo prodotto dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e/o pericoloso. In caso di dubbio contattare il GSS, Global Service & After Sales GEWISS.
- Il prodotto non deve essere modificato. Qualsiasi modifica ne annulla la garanzia e può rendere pericoloso il prodotto.
- Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivati da uso improprio, erroneo e manomissioni del prodotto acquistato.
- Punto di controllo indicato in adempimento ai fini delle direttive e regolamenti UE applicabili:

GEWISS GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italy
Tel.: +39 035 946 111 - qualitymarks@gewiss.com



ATTENZIONE: Disinserire la tensione prima di procedere all'installazione o qualsiasi altro intervento sull'apparecchio.

Il simbolo del cassonetto baratto, ove riportato sull'apparecchiatura o sulla confezione, indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. Al termine dell'utilizzo, l'utente dovrà farsi carico di conferire il prodotto ad un idoneo centro di raccolta differenziata oppure di riscontrarlo al rivenditore all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto. Presso i rivenditori con superficie di vendita di almeno 400 m² è possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismette al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute oltre a favorire il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. GEWISS partecipa attivamente alle operazioni che promuovono il corretto riciclaggio e recupero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 Sensore di movimento Zigbee
- 1 Manuale d'installazione e d'uso
- 2 Batterie AA
- 1 Kit di fissaggio (strisce bisevate, 4 tasselli e 4 viti per fissaggio a parete, 2 viti per fissaggio su base magnetica)
- 1 Base magnetica
- 1 Supporto plastico per installazione su ripiano (Fig. E)

INFORMAZIONI GENERALI

Il sensore di movimento Zigbee GWA1511A permette di rilevare il movimento, la temperatura e la luminosità con un unico dispositivo.

Può essere posizionato su un ripiano, fissato a muro/soffitto o negli angoli tramite gli appositi accessori forniti in dotazione. Il sensore è dotato di (Fig. A):

A1. Pulsante multifunzione

A2. LED rosso di programmazione

FUNZIONI

Il dispositivo svolge le seguenti funzioni:

Rilevamento movimento

Il dispositivo consente di rilevare oggetti in movimento fino a 9 metri di distanza, segnalando l'evento attraverso un segnale radio Zigbee.

Sensore di luminosità

Il dispositivo integra un sensore di luminosità. Il valore di luminosità viene inviato ogni 10 minuti.

Sensore di temperatura

Il dispositivo integra un sensore di temperatura. Il valore di temperatura viene inviato ogni minuto a fronte di variazioni maggiori di 0,1 °C o ogni 10 minuti se la temperatura non varia.

MONTAGGIO

Questo supporto consente di montare il sensore negli angoli delle pareti.

FISSAGGIO CON BASE MAGNETICA (Fig. B):

1. Separare il sensore dalla base magnetica (B1).
2. Utilizzare la base magnetica per contrassegnare, sull'angolo del soffitto o di una parete, i fori delle viti.
3. Fissare la base magnetica utilizzando i tasselli e le viti inclusi (B2).
4. Fissare il sensore alla base magnetica (B3).

FISSAGGIO A MURO SENZA BASE MAGNETICA (Fig. C):

1. Separare il sensore dalla base magnetica ed aprire la custodia del sensore (C1).
2. Utilizzare la base del sensore per contrassegnare, su un soffitto piatto o su una parete, i fori delle viti (C2).
3. Fissare la base del sensore utilizzando i tasselli e le viti inclusi (C3).
4. Fissare la custodia del sensore alla base.

FISSAGGIO CON MAGNETE SINGOLI (Fig. D):

1. Separare il sensore dalla base magnetica (D1).
2. Svitare il piccolo magnete dalla base del sensore (D2).
3. Fissare il magnete su un soffitto o una parete (D3).
4. Fissare il sensore al magnete (D4).

Raccomandazioni per il posizionamento del sensore:

- Il dispositivo è in grado di rilevare il movimento fino ad una distanza di 9 metri.
- L'angolo di rilevamento è di 45°.
- Posizionarlo ad una distanza minima di 4 metri da qualsiasi fonte di calore.
- La posizione più favorevole per il sensore di movimento è in un angolo della stanza, più vicino possibile al soffitto.
- Il sensore reagisce in modo ottimale al movimento trasversale.

NON INSTALLARE il sensore:

- Dietro gli ostacoli (es. tende).
- Vicino ad una fonte di riscaldamento / raffrescamento
- In luoghi soggetti ad illuminazione solare diretta o luce intensa.
- Vicino ai campi elettromagnetici

CONFIGURAZIONE DI RETE

Joining alla rete

E' possibile aggiungere il sensore movimento, con le impostazioni di fabbrica, ad una rete Zigbee già esistente, inserendo le batterie. Essa avvierà in automatico la ricerca di una rete Zigbee a cui collegarsi (massimo 15 minuti). Assicurarsi che la rete Zigbee sia aperta (permesso JOIN attivo). Durante la fase di ricerca, il LED (A2) lampeggiava ogni secondo. Quando il dispositivo si è associato ad una rete, la ricerca termina ed il LED smette di lampeggiare, spegnendosi. Se il tempo di ricerca rete scade, la pressione breve del pulsante multifunzione (A1) la reinizializza.

Factory reset

In caso di funzionamento anomalo o prima di utilizzare il dispositivo in una nuova rete Zigbee, è necessario effettuare un reset del dispositivo.

Per effettuare il factory reset del dispositivo e ripristinare le condizioni di fabbrica:

1. Aprire la custodia del sensore.
2. Verificare che le batterie sia inserita correttamente
3. Premere e mantenere premuto il pulsante multifunzione (A1) fino a quando il LED di programmazione (A2) inizia a lampeggiare continuamente
4. Rilasciare il pulsante

5. Terminato il reset, il dispositivo ricerca una nuova rete cui associasi ed il LED (A2) lampeggia ogni secondo.

Il dispositivo torna con la configurazione di fabbrica, cancellando tutti i binding e i dati relativi alla rete Zigbee alla quale era connesso in precedenza.

CREAZIONE/CANCELLAZIONE BINDING

I supporti sono usati per montare il sensore in angoli delle pareti.

FIXING WITH MAGNETIC BASE (Fig. B):

1. Separare il sensore dalla base magnetica (B1).

Binding rilevamento movimento - luminosità misurata - temperatura misurata (EZ Mode, Initiator)

Per associare il sensore movimento ad uno o più dispositivi Zigbee che utilizzano la rilevazione movimento, il valore di luminosità o il valore di temperatura misurata è necessario:

1. Attivare sul dispositivo che si vuole abbinare al sensore movimento la modalità di identificazione
2. Premere e mantenere premuto (5 secondi circa) il pulsante multifunzione (A1) del sensore movimento fino a quando il LED di programmazione (A2) esegue un lampeggiamento.

3. Verificare che il LED di programmazione del sensore movimento esegua periodicamente (ogni 3 secondi) un lampeggiamento ad indicare la fase di ricerca dispositivo compatibile; in caso contrario, ripetere la procedura a partire dal punto 2

4. Se il binding è stato effettuato correttamente, la fase di ricerca dispositivo termina con il LED di programmazione che scatta (3 minuti), il LED di programmazione termina di lampeggiare.

SOSTITUZIONE BATTERIA

Quando le batterie sono scaricate il LED di programmazione (A2) esegue ogni minuto un doppio lampeggiamento.

Per sostituire le batterie, aprire la custodia del sensore ed inserire le nuove batterie avendo cura di rispettare la corretta funzionalità del dispositivo.

DATI TECNICI

Protocollo radio Zigbee / IEEE 802.15.4

Frequenza 2.4 GHz

Potenza in uscita +3 dBm

Alimentazione Batteria: AA (x2)

Durata stimata batteria Max. 3 anni

Elementi di comando Pulsante multifunzione

Elementi di visualizzazione LED rosso di programmazione

Distanza max 9 m

Copertura orizzontale: 45° (Fig. F)

Copertura verticale: 45° (Fig. G)

SENSORE IR

Range: 0 ÷ 50 °C

Risoluzione: 0,1 °C (precisione ± 0,5 °C)

SENSORE TEMPERATURA

Range: 0 ÷ 50 °C

SENSORE LUMINOSITÀ

Range: 3 ÷ 70000 lux

Ambiente di utilizzo

Interno, luoghi asciutti

Temperatura di funzionamento 0 ÷ +50 °C

Temperatura di stoccaggio -20 ÷ +80 °C

Umidità relativa 5% ÷ 85% (non condensante)

Grado di protezione IP30

Dimensione 70 x 70 x 21 mm

Colore Bianco

Riferimenti normativi RED 2014/53/EU

RoHS 2015/863/EU + 2011/65/EU

REACH 1907/2006/EU + 2016/1688

Certificazioni Zigbee

ENGLISH

The device performs the following functions:

Movement detection

This device detects moving elements up to 9 metres away, and sends a Zigbee radio signal.

Light intensity sensor

This device has a built-in light sensor. The light intensity value is sent every 10 minutes.

Temperature sensor

This device has a built-in temperature sensor. The temperature value is sent every minute if the variations are more than 0.1°C, or every 10 minutes if the value remains constant.

PACK CONTENTS

- 1 Zigbee movement sensor
- 1 User and Installation Manual
- 2 AA batteries
- 1 Fixing kit (double-sided tape strips, 4 wall plugs and 4 screws for wall fixing, 2 screws for fixing on magnetic base)
- 1 Magnetic base
- 1 Plastic support for shelf installation (Fig. E)

GENERAL INFORMATION

The Zigbee movement sensor GWA1511A detects movement, temperature and light intensity with only one single device.

It can be positioned on a shelf, fixed to the wall/ceiling, or fitted in corners using the specific accessories supplied. The sensor is equipped with (Fig. A):

A1. Multi-purpose push-button

A2. Red programming LED

FUNCTIONS

The device performs the following functions:

Movement detection

This device detects moving elements up to 9 metres away, and sends a Zigbee radio signal.

Light intensity sensor

The device has a built-in light sensor. The light intensity value is sent every 10 minutes.

Temperature sensor

REEMPLAZO DE LA PILA

Lorsque les piles sont déchargées, le voyant de programmation (A2) exécute un double clignotement toutes les minutes.
Pour remplacer les piles, ouvrir le boîtier du détecteur et insérer les nouvelles piles en respectant la polarité.
Refermer le boîtier et vérifier la fonctionnalité du dispositif.

DONNÉES TECHNIQUES

Protocole radio	ZigBee / IEEE 802.15.4
Fréquence	2,4 GHz
Puissance en sortie	+3 dBm
Alimentation	Batterie : AA (x2)
Durée estimée de la pile	Max. 3 ans
Éléments de commande	Bouton-poussoir multifonction
Éléments de visualisation	Voyant rouge de programmation
Couleur	Distance max : 9 m
Capteur IR	Couverture horizontale : 45° (Fig. F)
Capteur de température	Couverture verticale : 45° (Fig. G)
Capteur luminosité	Plage : 0 à 50°C
Ambiance d'utilisation	Résolution : 0,1°C (précision ± 0,5°C)
Température de service	Intérieure, locaux secs
Température de stockage	0 à +50°C
Humidité relative	5 % à 85 % (sans condensation)
Indice de protection	IP30
Dimension	70 x 70 x 21 mm
Couleur	Blanc
Références normatives	RED 2014/53/EU
	RoHS 2015/863/EU + 2011/65/EU
Certifications	REACH 1907/2006/EU + 2016/1688

DEUTSCH

- Die Sicherheit des Geräts wird nur bei Anwendung der Sicherheits- und Bedienungsanweisungen garantiert; daher müssen diese aufbewahrt werden. Sicherstellen, dass der Installateur und der Endbenutzer diese Anweisungen erhalten.
- Dieses Produkt darf nur für den Einsatz vorgesehen werden, für den es ausdrücklich konzipiert wurde. Jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und/oder gefährlich zu betrachten. Im Zweifelsfall den GSS, Global Service & After Sales GEWISS kontaktieren.
- Das Produkt darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.
- Der Hersteller kann nicht für eventuelle Schäden haftbar gemacht werden, die aus unsachgemäßem oder falschem Gebrauch oder unsachgemäßem Eingriffen am erworbenen Produkt entstehen.
- Angabe der Kontaktstelle in Übereinstimmung mit den anwendbaren EU-Richtlinien und -Regelwerken.

GEWISS GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italy
Tel.: +39 035 946 111 - qualitymarks@gewiss.com

 **ACHTUNG:** Die Spannung vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät abbremsen.
 Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer getrennt von den anderen Abfällen zu entsorgen ist. Nach Ende der Nutzungsdauer obliegt es dem Nutzer, das Produkt in einer geeigneten Sammelstelle für getrennte Müllentsorgung zu deponieren oder es dem Händler bei Kauf eines neuen Produkts zu übergeben. Bei Händlern mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² können zu entsorgende Produkte mit Abmessungen unter 25 cm kostenlos und ohne Kaufzwang abgegeben werden. Die angemessene Mülltrennung für das Recycling, die Behandlung und der umweltverträglichen Entsorgung zugeführte Gerät tragen dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden und den Wiederausstausch und/oder das Recyceln der Materialien, aus denen das Gerät besteht, zu begünstigen. GEWISS beteiligt sich aktiv an den Aktionen für die korrekte Wiederverwendung, das Recycling und die Rückgewinnung von elektronischen und elektronischen Geräten.

PACKUNGSINHALT

- 1 ZigBee Bewegungssensor
- 1 Installations- und Betriebshandbuch
- 2 Batterien AA
- 1 Befestigungskit (doppelseitige Klebestreifen, 4 Dübel und 4 Schrauben für die Wandbefestigung, 2 Befestigungsschrauben auf Magnetsockel)
- 1 Magnetsockel
- 1 Kunststoffhalterung für Installation auf Regalbrett (Abb. E)

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Mit dem ZigBee Bewegungssensor GWA1511A lassen sich mit einem einzigen Gerät Bewegung, Temperatur und Helligkeit erfassen.

Mit dem beigepackten Zubehör kann er auf einem Regalbrett, an der Wand/Decke oder in den Ecken des Raums befestigt werden. Der Sensor ist ausgestattet mit (Abb. A):

A1. Mehrzweckkästen

A2. Rote Programmier-LED

FUNKTIONEN

Die Vorrichtung erfüllt folgende Funktionen:

Bewegungsmeldung

Das Gerät ermöglicht die Erfassung von sich bis zu 9 Meter entfernt bewegenden Gegenständen und meldet das Ereignis über ein ZigBee Funksignal.

Helligkeitssensor

Das Gerät beinhaltet einen Helligkeitssensor. Der Helligkeitswert wird alle 10 Minuten übermittelt.

Temperatursensor

Das Gerät beinhaltet einen Temperatursensor. Der Temperaturwert wird jede Minute übermittelt, wenn Schwankungen von mehr als 0,1 °C auftreten oder alle 10 Minuten, wenn sich die Temperatur nicht ändert.

MONTAGE

Mit dieser Halterung kann der Sensor in Wänden montiert werden.

BEFESTIGUNG MIT MAGNETSOCKEL (Abb. B):

- 1. Den Sensor vom Magnetsockel trennen (B1).
- 2. Den Magnetsockel zum Markieren der Löcher für die Schrauben an der Ecke der Decke oder einer Wand verwenden.
- 3. Den Magnetsockel unter Verwendung der beigelegten Dübel und Schrauben befestigen (B2).
- 4. Den Sensor am Magnetsockel befestigen (B3).

WANDBEFESTIGUNG OHNE MAGNETSOCKEL (Abb. C):

- 1. Den Sensor vom Magnetsockel trennen (D1).
- 2. Den Kleinen Magneten vom Sockel des Sensors lösen (D2).
- 3. Den Magneten an einer Decke oder einer Wand befestigen (D3).
- 4. Den Sensor am Magneten befestigen (D3).

Empfehlungen für das Anbringen des Sensors:

- Das Gerät ist in der Lage, Bewegungen bis zu einer Entfernung von 9 Metern zu erfassen.

- Der Erfassungswinkel beträgt 45°.

- Den Sensor in einem Mindestabstand von 4 Metern zu jeder beliebigen Wärmequelle positionieren.
- Die günstigste Lage für den Bewegungssensor ist in einer Ecke des Zimmers, so nahe wie möglich an der Decke.
- Der Sensor reagiert optimal auf seitliche Bewegungen.

Den Sensor NICHT INSTALLIEREN:

- Hinter Hindernissen (z.B. Vorhängen).
- In der Nähe von Wärme/Kältequellen
- An Orten, die direkter Sonneneinstrahlung oder intensivem Licht ausgesetzt sind.
- In der Nähe von Elektromagnetfeldern.

KONFIGURATION DES NETZWERKS

Joining mit dem Netzwerk

Der Bewegungssensor kann mit den werkseitigen Einstellungen in ein bereits bestehendes ZigBee-Netzwerk eingebunden werden. Dazu müssen die Batterien eingesetzt werden. Er startet dann automatisch die Suche nach einem ZigBee-Netzwerk, an das er sich anschließen kann (max. 15 Minuten). Sicherstellen, dass das ZigBee-Netzwerk offen ist (Permit Join aktiv). Während der Suchphase blinkt die LED (A2) jede Sekunde. Wurde das Gerät einem Netzwerk zugeordnet, wird die Suche beendet und die LED erlischt. Nach Ablauf der Zeit für die Netzwerksuche wird diese durch ein kurzes Drücken des Mehrzwecktasters (A1) neu initialisiert.

Factory Reset

Im Falle einer Störung oder vor der Verwendung eines Geräts in einem neuen ZigBee-Netzwerk muss das Gerät rückgesetzt werden. Um das Factory Reset des Geräts durchzuführen und die Werkseinstellungen wieder herzustellen:

1. Die Hülle des Sensors öffnen.
2. Sicherstellen, dass die Batterien richtig eingesetzt sind.
3. Den Mehrzweckkästen (A1) drücken und so lange gedrückt halten, bis die Programmier-LED (A2) durchgehend zu blinken beginnt.
4. Den Taster loslassen.
5. Nach erfolgter Rücksetzung sucht das Gerät ein neues Netzwerk, dem es sich zuordnen kann, und die LED (A2) blinkt jede Sekunde.

ERSTELLEN/LÖSCHEN VON BINDINGS

Die Bindings und die anwendbaren Funktionen können mit der Software oder lokal über die Verwendung des Mehrzwecktasters konfiguriert werden.

Binding Bewegungserfassung - gemessene Helligkeit - gemessene Temperatur (EZ Mode Initiator)

Um den Bewegungssensor einem oder mehreren ZigBee-Geräten, die die Bewegungserfassung, den Helligkeitswert oder den gemessenen Temperaturwert verwenden, zuordnen zu können, ist Folgendes erforderlich:

1. Am Gerät, das mit dem Bewegungssensor verknüpft werden soll, den Kennungsmodus aktivieren.
2. Den Mehrzweckkästen (A1) des Bewegungssensors drücken und (ca. 5 Sekunden) gedrückt halten, bis die Programmierled (A2) ein Mal blinkt, dann den Taster loslassen.
3. Prüfen, ob die Programmierled des Bewegungssensors regelmäßig (alle 3 Sekunden) ein Mal blinkt um die Suchphase nach einem kompatiblen Gerät anzuseigen; Andernfalls das Verfahren ab Punkt 2 wiederholen
4. Wenn das Binding korrekt durchgeführt wurde oder wenn die Suchphase nach einem kompatiblen Gerät abgelaufen ist (3 Minuten), hört die Programmierled auf zu blinken.

BATTERIEWECHSEL

Wenn die Batterien leer sind, blinkt die Programmierled (A2) jede Minute zwei Mal. Für den Batteriewechsel das Gehäuse des Sensors öffnen und die neuen Batterien einsetzen, dabei auf die richtige Polrichtung achten.

Die Hülle wieder schließen und den ordnungsgemäßigen Betrieb des Geräts überprüfen.

TECHNISCHE DATEN

Funkprotokoll	ZigBee / IEEE 802.15.4
Frequenz	2,4 GHz
Leistung am Ausgang	+3 dBm
Versorgung	Batterie: AA (x2)
Geschätzte Batterielebensdauer	Max. 3 Jahre
Steuerelemente	Mehrzweckkästen
Anzeigeelemente	Rote Programmier-LED
IR-Sensor	Max. Entfernung: 9m Horizontale Abdeckung: 45° (Abb. F) Vertikale Abdeckung: 45° (Abb. G)
Temperatursensor	Bereich: 0 ÷ 50 °C Auflösung: 0,1 °C (Präzision ± 0,5 °C)
Helligkeitssensor	Bereich: 3 ÷ 70000 Lux
Einsatzumgebung	Trockene Innenräume
Betriebstemperatur	0 ÷ +50 °C
Lagertemperatur	-20 ÷ +80 °C
Relative Feuchte	5 % ÷ 85 % (nicht kondensierend)
Schutzart	IP30
Abmessungen	70 x 70 x 21 mm
Farbe	Weiß
Normenbezug	RED 2014/53/EU
Zertifizierungen	RoHS 2015/863/EU + 2011/65/EU REACH 1907/2006/EU + 2016/1688

ESPAÑOL

Los binding y las funciones aplicativas se pueden configurar con el software o localmente, utilizando el pulsador multifunción.

Binding detección del movimiento - luminosidad medida - temperatura medida (EZ Mode, Initiator)

Para asociar el sensor de movimiento a uno o más dispositivos Zigbee que utilizan la detección de movimiento, el valor de luminosidad o el valor de temperatura medida, es necesario:

1. Activar en el dispositivo que se desea asociar al sensor de movimiento el modo de identificación
2. Presionar y mantener presionado (5 segundos aproximadamente) el pulsador multifunción (A1) del sensor de movimiento hasta que el LED de programación (A2) comience a parpadear continuamente
3. Liberar el pulsador
4. Al concluir el restablecimiento, el dispositivo busca una nueva red a la cual asociarse y el LED (A2) parpadea una vez por segundo
5. El dispositivo vuelve a la configuración de fábrica, borrando todos los binding y datos correspondientes a la red Zigbee a la que estaba conectado anteriormente.

CONTENIDO DEL ENVASE

- n. 1 Sensor de movimiento Zigbee
- n. 1 Manual de instalación y uso
- n. 2 Baterías AA
- n. 1 Kit de fijación (tiras bladias, 4 tacos y 4 tornillos para fijación en pared, 2 tornillos para fijación en base magnética)
- n. 1 Base magnética
- n. 1 Soporte plástico para la instalación en estante (Fig. E)

INFORMACIÓN GENERAL

El sensor de movimiento Zigbee GWA1511A permite detectar el movimiento, la temperatura y la luminosidad con un único dispositivo. Puede posicionarse en un estante, fijarse en la pared/cielo raso o en los rincones con los accesorios específicos suministrados en dotación. El dispositivo cuenta con (Fig. A):

A1. Pulsador multifunción

A2. LED rojo de programación

FUNCIONES

El dispositivo cumple las siguientes funciones:

Detección de movimiento

El dispositivo permite detectar objetos en movimiento hasta 9 metros de distancia, indicando el evento a través de una señal de radio Zigbee.

Sensor de luminosidad

Um das Factory Reset des Geräts durchzuführen und die Werkseinstellungen wieder herzustellen:

1. Die Hülle des Sensors öffnen.
2. Sicherstellen, dass die Batterien richtig eingesetzt sind.
3. Den Mehrzweckkästen (A1) drücken und so lange gedrückt halten, bis die Programmier-LED (A2) durchgehend zu blinken beginnt.
4. Den Taster loslassen.
5. Nach erfolgter Rücksetzung sucht das Gerät ein neues Netzwerk, dem es sich zuordnen kann, und die LED (A2) blinkt jede Sekunde.

Factory Reset

Im Falle einer Störung oder vor der Verwendung eines Geräts in einem neuen ZigBee-Netzwerk muss das Gerät rückgesetzt werden. Um das Factory Reset des Geräts durchzuführen und die Werkseinstellungen wieder herzustellen:

1. Die Hülle des Sensors öffnen.
2. Sicherstellen, dass die Batterien richtig eingesetzt sind.
3. Den Mehrzweckkästen (A1) drücken und so lange gedrückt halten, bis die Programmier-LED (A2) durchgehend zu blinken beginnt.
4. Den Taster loslassen.
5. Nach erfolgter Rücksetzung sucht das Gerät ein neues Netzwerk, dem es sich zuordnen kann, und die LED (A2) blinkt jede Sekunde.

ERSTELLEN/LÖSCHEN VON BINDINGS

Die Bindings und die anwendbaren Funktionen können mit der Software oder lokal über die Verwendung des Mehrzwecktasters konfiguriert werden.

Binding Bewegungserfassung - gemessene Helligkeit - gemessene Temperatur (EZ Mode, Initiator)

Um den Bewegungssensor einem oder mehreren ZigBee-Geräten, die die Bewegungserfassung, den Helligkeitswert oder den gemessenen Temperaturwert verwenden, zuordnen zu können, ist Folgendes erforderlich:

1. Am Gerät, das mit dem Bewegungssensor verknüpft werden soll, den Kennungsmodus aktivieren.
2. Den Mehr